

OHJEET SCHIEDEL FUGENKITT YHDISTYSSEOKSEN VALMISTAMISEKSI

Käytä seosta vain Schiedel-keramiikkaan putkien yhdistämiseen. Noudata tarkasti alla olevia ohjeita!

Sekoita seosta vähintään viisi minuuttia. Ensinnäkin seos on hauras ulkonäkö, mutta muutaman minuutin kuluttua massasta tulee tahnamainen.

Ota saumaseoksen valmistamiseksi kuiva seos ja vesi suhteessa **7:1**



Kovettunutta seosta ei voi käyttää uudelleen sekoittamalla siihen vettä. Älä tee enempää laasti tarpeen mukaan. Jos ulkolämpötila on 20°C, käytetyn seoksen kovettuminen kestää 24 tuntia.

Saumayhdisteen käyttö:

1. Kostuta putken päät sienellä.
2. Lisää seos joko lastalla tai lastalla putken päihin.
3. Liitä putket yhteen.
4. Poista ylimääräinen seos sienellä.

Jos ulkolämpötila on 20°C, seos on valmis voidaan käyttää noin puolitoista tuntia. Älä käytä seosta ulkolämpötilassa on alle 5°C. Jos ulkolämpötila on korkeampi yli 20°C, valmis seos kovettuu nopeammin ja sen käyttöikä lyhenee. Asennusprosessi suojaa prosessin aikana käytettyä seosta kylmältä. Sulje kuivaseoksen ämpäri käytön jälkeen kansi.

Noudata yllä kuvattuja käyttöohjeita.

Säilytä kuivaseos kosteudenpitävässä, kuivassa paikassa.

Säilyvyys 18 kuukautta valmistuspäivästä.